





## Erweiterte Ausstattung ( Optional )

### Für Lötarbeiten:

- LötKolben, mind. 40 Watt mit verschiedenen Lötspitzen  
besser: Lötstation mit 60 Watt und verschiedenen Lötspitzen, da Temperaturkontroll-  
möglichkeit Arbeitsoptimum für verschiedene Materialien gewährleistet
- Evtl. kleiner GaslötKolben mit auswechselbaren Spitzen
- Lötzinn, Lötpaste
- Lötwasser, Löffelt
- Schablonenunterlage aus Spanplatte oder Multiplex
- kleine Kunststoffzwingen, andere Haltehilfen
- Für Blecharbeiten evtl. Baumwollhandschuhe
- Baumwolltuch
- Blechschere,
- Schieblehre

### Für Schneidarbeiten

- Stech- und Schneidezirkel mit Stellschraube
- Eisensäge

### Zum Halten und Ausrichten

- verschiedene Pinzetten
- Klammern, „ Dritte Hand “
- kleiner Schraubstock
- verschiedene Zwingen
- Anschlagklötze, Würfel und Quader zum Ausrichten und Beschweren

### Für die Farbbehandlung

- Pinsel
- Spritzgitter, Zahnbürste
- Airbrush-Pistole mit Kompressor ( teuer )
- Abdeckfilme und Maskierfolie

### Maschinen ( Nur Kleingeräte )

- Lötstation, 60 Watt mit elektronischer Temperaturkontrolle
- Modellbaukreissäge ( Böhler )
- Handbohrmaschine mit elektronischer Drehzahlregelung ( wichtig )  
Bohrer  $\varnothing 0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5$  mm  
verschiedene Trennscheiben  
Drahtbürste

Da für die elektrischen Kleingeräte meist ein Trafo benötigt wird, empfiehlt es sich, vor dem Kauf auf eine mögliche Kombinierbarkeit mit anderen Geräten zu achten.